

田中・平尾特定建設工事共同企業体

起点から終点

路 完成しました!

現場名:公共災害復旧(再復)工事(改良舗装) 丁 期: 平成31年 3月20日~令和 3年 6月30日

工事内容:東日本大震災で被害を受けた道路の復興のため、改良舗装を行う工事です。

終点から起点





○道路土工 一式、排水構造物工

- ・側溝T L=565.8m
- ・U型水路工 L=61.6m
- ・1号横断暗渠工 L=9.0m
- ・2号横断暗渠工 L=20.5m
- ・渋汀川函渠丁 L=11.0m

○舗装工

- ・表層工 A=6,487.2m2
- ・歩道表層工 A=2,325.5m2
- ○縁石工 L=588.6m
- ○防護柵工 L=262.0m



Interview





工事場所が海の近くで河川のすぐそばであったため、

現場打ちBOXが一番の課題でした。

雨や大潮の影響を受けやすく、幾度も水没し困難な作業でした。

他にも河川工事等が先駆けて工事を行っており、施工する道路を往来するため、 各現場との調整に苦労しました。



□ - 現場で工夫した点はどこですか?



施工において課題となった鋼矢板土留め、迂回路の築造等、 監督員と密に相談し、了承を得ながら施工したことです。



何度も水没し、本当に大変な作業だったと思います。 施工における課題を一つずつ解決し、丁寧に作業を 進めたのですね。本当にお疲れ様でした!



未買収地があり、着工できる区間から施工を行い、一部竣工検査を実施しました。

その後、用地に影響しない現場打ちBOX(5000×3000)を施工し、用地解決後(令和2年8月)に本線施工を行いました。



熱中症に注意!



2。道路BOX取録し



1-2。 現場打BOX 生コ>打設



1-3。現場打BOX 出来形測定



a) atrain

3. 2002 nuk-p



4. 85.52



5. 新變工



6. 衰**厘**工 翻散状況



7。 医画镜工 外侧镜般置状况





取材にご協力いただき、 ありがとうございました!

震災で被害を受けた道路の復興工事 ということで、また一歩復興が進んだ ことを嬉しく思います。

次の工事も無事故無災害で頑張って ください!



7月7日~8日に地元の中学校の生徒さんが職場体験に来られました。 一部ですが、写真を掲載するのでぜひご覧ください!





編集後記

来月の行事日程 8/2 祈願祭 8/4 安全衛生委員会 8/8 山の日 8/9 振替休日