

# HIRAO NEWS

11月号

2019.11.26

発行

## 福島の現場見学に行ってきました！ 第1弾

～12月号には第2弾をお届けします～

お楽しみに

来春1月号の現場担当者へインタビューをしていきます！

### 浜野橋下部工その2



▲ 左の写真①：基礎杭の打込が完了し、橋台の基礎部分（フーチング）の鉄筋組立作業中です。  
右の写真②：橋脚の上部を人力にて斫り（はつり）作業を行い、取壊し完了したところです。

### 浪江橋梁



▲ 橋台において、生コンクリートの打設作業を行っています。  
この作業が終了すると、大型構造物は全て完了となります。



ありがとう  
ございました！

防災林が立派に成長するまでは最低でも数十年かかるそうです。  
防災林には津波の力を弱めたり、潮害から守ったりする大事な  
役割があるため、無事に成長してほしいなと思います！

### 双葉防災林 <完成>



▲ 2019年5月31日に竣工しました。  
生育基盤盛土工を行い、現在は別工事で  
植生されています。

### 広野ほ場



▲ 田面の表土（耕作土）をはぎ取り、基盤面を  
整地中です。整地が完了したら表土を戻し、  
耕作できる田面へ仕上げしていきます。

### 斫り（はつり）作業とは？

コンクリートで作られた壁や土間などの  
構造物を壊したり、形を整えるために  
表面を削ったりすることです。

### 波倉道路



切盛土工がほぼ完了し、法面の整形緑化を図る  
ための植生シートを張っています。  
残りの作業は路盤と交差点の舗装工事です。 ▶

### 編集後記

11/13～14の2日間にわたって

現場見学をさせていただき、

ありがとうございました。

次月号では福島現場見学第2弾をお送りします！

ありがとう  
ございました！

### 来月の行事日程

12/2 安全祈願祭

12/4 安全衛生委員会

12/28～ 年末年始休業

