

# HIRAO NEWS

'22.7月号 -Vol.35-

## 現場で工夫したこと

### ~その1~

ようへき  
テールアルメエの擁壁部が施工後に傾かないように、盛土部をしっかりと転圧しました。



田中・平尾特定建設工事共同企業体

## 0077渋川橋(右岸)工事が完成しました!

現場名: 道路橋りょう整備(再復)工事(道路改良)

工期: 令和2年8月7日 ~ 令和4年3月31日

工事内容: 浜通り復旧・復興事業の広野小高線の一部で、渋川橋の右岸側を盛土で新設する工事です。



### テールアルメエとは?

鋼材を使用して土を補強し、高い垂直盛土を構築する工法です。



### ~その2~

ようへき  
擁壁部・橋台背面部  
よもり  
余盛部と品質管理基準の異なる盛土工が混在していたため、**施工順の指示や盛土材の監理等を慎重に行いました。**



◀ **ハンドガイドローラー**という機械を使用して、地面を機械の振動により締め固めているところですよ。このように作業を行っているのですね!

場所によって機械の種類と大きさを使い分けています!



今回の現場では、写真業務のほとんどを入社一年目(当時)のAくんが行ってくれました。記事に載っている写真もAくんが撮影したものです。お疲れ様でした。また他現場の状況もあり、作業員・オペレーター・技術員の方々からたくさんの応援をいただきました。本当にありがとうございました。

## 現場担当者にINTERVIEW

Q. 趣味は何ですか?

A. ギターを弾くことです♪

サッカー観戦も好きですよ!!



1996年のアメリカのNAMM SHOW限定モデルで、96本しか製造されていないとても貴重なギターだそうです! 色も素敵でキラキラしていますね!



## 編集後記

梅雨が明け、毎日厳しい暑が続いています。この時期はゲリラ豪雨による被害が多く、道路の冠水や低地の浸水などの災害が起こりやすくなっています。いざという時のために備品や避難経路などを再度確認し、備えておきましょう!



- 来月の行事日程 -  
8/1折願祭  
8/3安全衛生委員会  
8/7~8/15夏季休暇

